



Update-Beschreibung inLab CAM SW 22.2.0

In dieser Übersicht werden die Änderungen zu der Vorgängerversion inLab CAM 22.1.0 aufgezeigt

Datum: September 2022

Allgemein

Neue Funktionen

- Die Installationsroutine enthält den Dentsply Sirona Systemmonitor 1.1
- inLab CAM SW ist vorbereitet, um Produktionsaufträge direkt aus DS Core zu empfangen. (Benötigt Dentsply Sirona Systemmonitor 1.4)

Neue Materialien

- Kuraray Noritake: KATANA Zr ONE
- GC: Neue Farben for CERASMART materials
- Dentsply Sirona: CEREC Tessera abutment: Geometrieupdate

Neue Gerätesoftware

Primemill:

- Qualitätsverbesserungen z.B.
 - verbesserte Oberflächenqualität beim „super- fast fräsen.
 - Vermeidung von Fräsfehlern bei z.B. Mesostrukturen.

Primeprint:

- Verbesserte Druckgenauigkeit und Formtreue von dentalen Modellen (Überhangkorrektur)
- Neue Gerätefirmware für Primeprint und Primeprint PPU
- Primeprint Firmware mit der Option der Verbindungsherstellung mit DS Core
- Primeprint Firmware mit Bildschirmschoner (Display wird nach einigen Minuten dunkel und kann durch antippen aufgeweckt werden.)

SpeedFire

- Neue Demo Programme

Qualitätsverbesserung und Stabilität

wurden mehrere Verbesserungen vorgenommen und bekannte Softwarefehler behoben. Wir empfehlen, immer die neueste Softwareversion zu verwenden.

Dentsply Sirona

Deutschland / Österreich

SIRONA Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim, Deutschland
contact@dentsplysirona.com

Schweiz

Dentsply Sirona (Schweiz) AG
Täfernweg 1, 5405 Baden-Dättwil, Schweiz
info.ch@dentsplysirona.com

Besuchen Sie uns auf:  [dentsplysirona.com](https://www.dentsplysirona.com)  facebook.com/dentsplysirona  [dentsplysirona.de](https://www.dentsplysirona.de)

© Dentsply Sirona Inc 2022, Alle Rechte vorbehalten.